

YWCX025-01-2021



171520340097



HJWT (2021) 0705002

检测报告

报告编号: HJWT (2021) 0705002

项目名称: 污染源现状检测

委托单位: 上海五洲环境检测有限公司

山东宜维检测有限公司

检测报告

共 4 页 第 1 页

委托单位	山东天衢铝业有限公司	检测类别	委托检测
委托单位地址	山东省枣庄市高新区兴城街道宁波路 700 号	样品类别	铝型材
受检单位	山东天衢铝业有限公司	采样日期	2021.7.5

山东宜维检测有限公司

检测报告

共4页 第2页

废水					
检测项目	分析方法依据	分析人员	检测分析设备	设备编号	检出限
氟化物	HJ 84-2016 离子色谱法	马静	ICS-600 离子色谱仪	A1611SP033	0.006mg/L
石油类	HJ 637-2018 红外分光光度法	颜敏	SDKSY-1304 红外分光测油仪	A1611HJ006	0.06mg/L
总氰化物	HJ 484-2009 异烟酸-吡啶啉酮 分光光度法	颜敏	TU-1810 紫外可见分光光度计	A1611SP038	0.004mg/L
总铜	HJ 700-2014	李茜	iCAP RQ	A1611SP011	



山东宜维检测有限公司

检测报告

序号	检测项目	检测结果	判定
1	甲醛	0.05 mg/m ³	合格
2	苯	0.01 mg/m ³	合格
3	甲苯+乙苯	0.02 mg/m ³	合格
4	二甲苯	0.03 mg/m ³	合格
5	总挥发性有机物	0.15 mg/m ³	合格
6	氨	0.01 mg/m ³	合格
7	臭氧	0.02 mg/m ³	合格
8	二氧化碳	400 ppm	合格
9	一氧化碳	0.01 mg/m ³	合格
10	二氧化硫	0.01 mg/m ³	合格
11	氮氧化物	0.01 mg/m ³	合格
12	PM ₁₀	0.1 mg/m ³	合格
13	PM _{2.5}	0.05 mg/m ³	合格
14	噪声	55 dB(A)	合格
15	室内温度	25.0℃	合格
16	室内湿度	60%	合格
17	新风量	10 L/s	合格
18	照度	300 lx	合格
19	电磁辐射	0.1 V/m	合格
20	氡	10 Bq/m ³	合格

山东宜维检测有限公司

检测报告

样品

检测项目

检测方法

检测日期

序号	检测日期	检测名称	检测项目	检测单位	检测结果		
					第一类	第二类	第三类
00001	2021.11.10	雨水回用工程	pH	无量纲	7.10	6.50	7.20
			总硬度	mg/L	130	80	150
			总溶解性固体	mg/L	130	100	150
			硫酸盐	mg/L	1.00	0.10	1.00
			氯化物	mg/L	0.10	0.10	0.10
			氨氮	mg/L	1.00	0.00	0.10
			亚硝酸盐	mg/L	0.00	0.00	0.00
			硝酸盐	mg/L	50	10.00	100
			总磷	mg/L	0.00	0.00	0.00
			总氮	mg/L	0.00	0.00	0.00
/	/	/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	/	/	



宜维检测有限公司